Una amplia gama de servicios de nuestro laboratorio de calibración

sico®
Madrid 913310580
Valencia 963953815
sico@sicocv.es
www.sicocv.es

Certificados de calibración de 'DKD' para los puntos de prueba especificados

Acreditado según ISO/IEC 17025

Posibles objetos de calibración:

Termómetros de resistencia
Termopares
Termómetros de indicación directa
Termómetros mecánicos
Termómetros eléctricos con electrónica de evaluación conectada
Registradores de temperatura
Higrómetros para la medida directa de la humedad relativa
Higrómetros de indicación directa
Higrómetros mecánicos
Higrómetros electrónicos con electrónica de evaluación conectada
Registradores de humedad
Termo-higrómetros
Registradores de temperatura y humedad
Termo-higrógrafos, transductores de medida, transmisores, transmisores del punto de rocío
Espejos del punto de rocío
Instrumentos de medida para la presión del aire barométrica
Barómetros
Instrumentos de medida para la presión absoluta
Transmisores de presión absoluta

Otros tipos de equipo a la solicitud.

También calibramos los instrumentos de otros fabricantes.

Deutscher Kalibrierdienst (DKD)
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
Deutschen AkkreditierungsRat
Akkreditierung

Certificados de calibración 'DKD' Puntos de prueba especificados	Puntos de calibración	No. de pieza	
TEMPERATURA			
Calibración en líquidos	2 puntos de temperatura 0°C, +50°C	DKD.1T101	
Calibración en cámara climática	3 puntos de temperatura 0°C, +20°C, +40°C	DKD.1T102	
HUMEDAD			
Calibración en cámara climática	3 puntos de humedad 20%, 50%, 80% h.r. en +20°C	DKD.1H101	
Calibración en cámara climática	3 puntos de humedad 40%, 60%, 80% h.r. en +20°C	DKD.1H102	
TEMPERATURA / HUMEDAD			
Calibración en cámara climática	1 punto de temperatura + 3 puntos de humedad +20°C y 20%, 50%, 80% h.r. en +20°C	DKD.1TH101	
Calibración en cámara climática	1 punto de temperatura + 3 puntos de humedad +20°C y 40%, 60%, 80% h.r. en +20°C	DKD.1TH102	
Calibración en cámara climática	3 puntos de temperatura + 3 puntos de humedad, 0°C, +20°C, +40°C y 20%, 50%, 80% h.r. en +20°C	DKD.1TH103	
Calibración en cámara climática	3 puntos de temperatura + 3 puntos de humedad, 0°C, +20°C, +40°C y 40%, 60%, 80% h.r. en +20°C	DKD.1TH104	
PRESIÓN ABSOLUTA			
Precisión del equipo: >0,6% de gama de medición por ejemplo barómetro mecánico)	700...1200mbar, 2 x 5 puntos de prueba de toda la gama de medición	DKD.1P101	
Precisión del equipo: 0,6%-0,1% de gama de medición (por ejemplo OPUS o C300)	700...1200mbar, 3 x 10 puntos de prueba de toda la gama de medición	DKD.1P102	
Precisión del equipo: <0,1% de gama de medición (por ej. instrumentos portátiles)	700...1200mbar, 4 x 10 puntos de prueba de toda la gama de medición	DKD.1P103	